

Eesti NSV
AÜKN Töökaitse osakonna
Puidutööstuse AÜKK
tehniline tööinspektor
Kaaresoo

3ms *Seisund* *Tehtud*
Palm *teha* *haja* *haja* *haja*
nimega *määrused*
ara *teha*
23x118

Järelevalve a k t Nr. 23

A r a k i r i

"18" nov. 1948.a. teostas järelevalvet Kohila Paberivabrikus, Kohilas ettevõttes, kus töötab 323 mees-, 216 naistöölist, 40 teenistujat. Ettevõtte töötab III vahetuses. Järelevalve teostamise juures viibis peainsener Laur ja peamehaanik Viks.

ENSV RKN poolt tööinspektsiooni kohta antud määruse ENSV T 1941, 45, 694) alusel teen järgnevad ettekirjutused:

Ettekirjutuse sisu	Täitmise tähtaeg
✓ 1. Kotimasina vaherihmad kaitsta kohtkindla kaitsega 2 m. kõrguselt.	<i>Seisund</i> 25.nov.1948.a.
✓ 2. Pakkimise pressi pumba veorihm kaitsta kohtkindlalt 2 m. kõrguselt.	<i>Seisund</i> <i>Tehtud</i> 25.nov.1948.a.
3. Pakkimise pressi pumba manomeeter viia proovimisele, kus pannakse ka plommi alla.	25.nov.1948.a.6
4. Väike käärimasina veoseib ja veorihm kaitsta kohtkindlalt.	25.nov.1948.a.
5. Valgustuspunktidele muretseda kupleid selliselt, et kiired langeksid töötajale silma mitte vähema kui 30°-lise nurga all.	1.dets.1948.a.
6. Suure käärimasina terahoidjas (supordis) olevad avad sulgeda.	25.nov.1948.a.
7. Ohutustehnika plakatid asetada seintele korralikult ja otstarbekalt.	<i>Seisund</i> Kohe
8. Värvimis osakonna (lab.) ukse ees olev trepi aste kinnitada.	Kohe
9. Ruumis aknad pesta puhtaks.	Kohe
10. Elektripliidi juhtmestik isoleerida.	Kohe
11. Paberi osakonnas rullmasina veorihmad ja veoseibid kaitsta kohtkindla kaitsega.	29.nov.1948.a.
12. Tapeedikerija veorihma seib kaitsta kohtkindlalt.	25.nov.1948.a.
13. Õhupumba veoseib ja veorihm kaitsta kohtkindlalt.	<i>Seisund</i> 29.nov.1948.a.
✓ 14. Märja masina sõela õhupumba veorihmad ja veoseibid kaitsta kohtkindlalt 2 m. kõrguselt.	<i>Seisund</i> 29.nov.1948.a.
15. Aknad puhtaks pesta ja puuduvad raudu avad klaasistada.	<i>Seisund</i> Kohe
16. Akende laudade pealt koristada igasugune kolu.	Kohe
17. Vähekäigu juures kaitsta suur hammasratas kohtkindlalt.	20.nov.1948.a.

18. Pappmasinaraumi massapumba horisontaal veorihm kaitsta kohtkindlalt. *Seisend* 29.nov.1948.a.
19. Sorteerijate kaldveorihmad kaitsta kohtkindlalt 2 m. kõrguselt. *Seisend* 29.nov.1948.a.
20. Valgustuspunktidele muretseda kuplid. 1.dets.1948.a.
21. Igasse osakonda asetada joogiveenõu keedetud jahutatud joogiveega. Nõu täita igapäev uue veega. 1.dets.1948.a.
- ✓22. "Enke" pumba vertikaal veorihm kaitsta 2 m. kõrguselt 25.nov.1948.a. *Seisend*
- ✓23. Filtri pumba vertikaal veorihm kaitsta 2 m. kõrguselt kohtkindlalt. *Seisend* 25.nov.1948.a. *Tehtud*
24. V pappmasina veorihma ja hammasrataste kaitse kohale-asetada ja jälgida, et keegi kaitset asjatult ei kõrvaldaks. Kohe
- ✓25. Massa kanal schleifri ruumis katta kaanega kinni *Seisend* Kohe *Tehtud*
- ✓26. Puude elevaatori veorihm ja veoseib kaitsta kohtkindla kaitsega: *Seisend* 25.nov.1948.a. *Tehtud*
27. Armatuuri kambri aks sulgeda lukuga. 20.nov.1948.a.
28. II korrusel oleva massatõstuki akselukk parandada. 21.nov.1948.a.
29. Kiivideruumis olev käsilamp kõrvaldada tööst. Kohe
30. Muretseda uus lülitushark. 22.nov.1948.a.
- ✓31. Filtri horisontaal veorihmale asetada alla kaitselaud. *Seisend* 25.nov.1948.a. *Tehtud*
- ✓32. Veeturbiini dünamo veorihma kaitset täiendada veoseibi juurest. *Seisend* 25.nov.1948.a. *Tehtud*
33. Abidünamo juhtmete klemmidele teha peale kaitsekarp. 20.nov.1948.a.
34. Põlevkivi tõstuki lülitajale teha kaitsekarp ümber. 23.nov.1948.a.
35. Lülitamiseks teha käepide. 23.nov.1948.a.
36. Katlakütjad, kes ei oma kütja tunnistust, peavad läbitegema kursuse oma erialal ja sooritama teadmiste katse atestatsiooni komisjoni ees. Komisjoni koosseis esindajatest: katla inspeksioon, peavalitsus, kaitse administratsioon. 1.jaan.1949.a.
37. Peale 1.jaan.1949.a. kütjad, kes vastavat tunnistust ei oma, kütjana töötada ei tohi. 1.jaan.1949.a.
38. Käsilampide tarvitamine 220 v ja 110 v. pingega keelatud. Viivitamatult
39. Käsilampe, millede juhtmestik terve ja käepide korralik, võib tarvitada pinge all töövooluna 36 volti, niiskates ruumides, kateldes 12 voldilist. Hoiatan mitte-täitmise korral.

40. Käsi tööriistade varred uuendada ja löögipead korrastada. *sekund* 25.nov.1948.a.
41. Sepikoda korda seada nõuete kohaselt. 25.nov.1948.a.
42. Keevitustööde tegemine üldises tööruumis keelatud. viivitamatult
43. Hapniku ja atseküleeni pudelite ohutuks hoidmiseks teha hoideklambrid. 25.nov.1948.a.
44. Smürgelkäia kaitset täiendada vastavalt nõuetele (3/4 käiast kaitstud) 25.nov.1948.a.
45. Meh.osakonnas tösta töödistsipliini, millega tagatakse ohutut töötamist. vast.os.juhataja
46. Puurmasinale teha tupeline puuri kaitse, puur-laastude kaitseks. 27.nov.1948.a.
47. "Sepingu" kaldveorihm kaitseta kohtkindla kaitsega 2 m. kõrguselt. *sekund* 27.nov.1948.a. *tehtud*
48. Katkine pirnipesa asetada uuega. 25.nov.1948.a.
- ✓ 49. Koorimismasina veorihm kaitsta kohtkindlalt. *sekund* 25.nov.1948.a. *tehtud*
- ✓ 50. Lintsae kaitseid korrastada. *sekund* 20.nov.1948.a. *tehtud*
51. Saeraami pururuumis katkise käsilambi juhtme tarvitamine keelatud. viivitamatult
52. Saeraami horisontaal veorihm kaitsta kohtkindla kaitsega. *sekund* 25.nov.1948.a.
53. Saemaja pörandalaud mis katkised või ähvardavad pealeastumisel puruneda, uuendada uuega. Kohe
54. Topelt ketassaele asetada taha pilukiilud, 10 sm. saehammastest. 25.nov.1948.a.
55. Topelt ketassae veorihmade kaitset täiendada 2 m. kõrguseni. *sekund*
56. Pendelsaele teha taga küljekaitse. *sekund* 1.dets.1948.a.
57. Pendelsae ruumi seinu tihendada, kaitseks tuule eest. 1.dets.1948.a.
58. Meeste pesuruumi pörandale teha restid ja korrastada ruumi vähemalt 1 x päevas. *sekund* 1.dets.1948.a.
59. Igasse osakonda ülesse panna kaitise sisekorra määrused. 1.dets.1948.a.
60. Ettekirjutuse punktide täitmisest palun teatada. Ettekirjutuse mittetäitmise korral võetakse administratiiv korras Moskva Keskkomitee poolt vastutusele rubl. 500.-ga.

Tööinspektor
/ Kaaresoo /

Arakiri õige: